


06.



## Alcaldía de Medellín



Medellin, 25/07/2022

Señor  
**GUSTAVO ADOLFO VIDAL**  
Calle 59 A No. 24 - 52

**ASUNTO:** Requerimiento cumplimiento de las recomendaciones dadas en la Ficha Técnica 92607 de 2022 del DAGRD.

Respetados señores propietarios y /o responsables de los inmuebles de referencia.

La Inspección Ocho "A" de Policía Urbana de Primera Categoría, en ejercicio de sus labores preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de una calamidad pública, se permite requerirla a usted con la finalidad de que se sirva acatar las recomendaciones técnicas dadas en la ficha técnica del asunto, suscrita por el doctor JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL, Subdirector de Conocimiento y Reducción de Riesgo del DAGRD, como resultado de visita técnica realizada al inmueble ubicado en la Calle 59 A No. 24 - 52, barrio Los Mangos, comuna 8 de esta ciudad.

## Elementos expuestos

**Dirección:** Calle 59 A # 24 - 52

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25153

**Longitud:** -75.54712

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Numero de pisos:** 2

**Numero de sótanos:** 1

**Barrio:** Los mangos

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Teja de barro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** No requiere



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Commutador: 385 5555. Medellín - Colombia





## Alcaldía de Medellín

2

**Dirección:** Calle 59 A # 24 - 58

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25151

**Longitud:** -75.54718

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 2

**Número de sótanos:** 1

**Barrio:** Los mangos

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Teja de barro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** No requiere

## Recomendaciones

### Titular del Inmueble

Se recomienda a los propietarios de la edificación colindante, ubicada en la Calle 29AA # 24-53, primer nivel, corregir a la mayor brevedad posible la fuga de agua en la red de aguas residuales, que está generando afectación en los inmuebles colindantes. Además, se recomienda verificar posibles fugas en la red de acueducto y verificar la lechada de la ducha con el fin de evitar infiltración de agua.

### Solicitante

Para su información: Correo: gustavovidalgi@gmail.com

### Inspección 8A Villa Hermosa

Cl. 66 n°40-20

Para su conocimiento y actuación según su competencia, como autoridad con presencia en el territorio, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de este informe, con el fin de reducir los niveles de riesgo.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Commutador: 385 5655. Medellín - Colombia

