



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Medellin, 19/12/2022

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA  
INSPECCIÓN OCHO A DE POLICÍA URBANA DE PRIMERA CATEGORÍA  
Medellin, diecinueve (19) de diciembre (12) de dos mil veintidós (2022)**

Expediente No. 0002-0031783-22

**ORDEN DE POLICÍA No. 55-M2**

"Por medio de la cual se ordena la evacuación de manera Temporal del inmueble que se describe"

**HECHOS**

Mediante el oficio No. 202220134261 del 07 de diciembre de 2022, el Doctor JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL, Líder de Proyecto de Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD, remite el informe con ficha Técnica 99714 de 2022 realizado por la Comisión Técnica de la entidad, según inspección técnica realizada el 11 de noviembre de 2022, a los inmuebles ubicados en la Calle 57 B No. 17 A 26, interior 107, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 113, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 108, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 109, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1109, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1109 (Dirección de referencia), Calle 57 B No. 17 A 26, interior 127, Calle 57 B No. 17 A 12, interior 120, Calle 57 B No. 17 B 26, interior 1107, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1112, del barrio Llanaditas, comuna 8 Villa Hermosa de la ciudad de Medellín, informe técnico que describe:

## Elementos expuestos

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 107

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25124

**Longitud:** -75.54017

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 1  
**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza, no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro 20

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

1

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Doris Palacios Libardo



Documento Firmado  
Digitalmente # 202220134261



2

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 113

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25094

**Longitud:** -75.54019

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 1

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:**  
Mampostería de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Verónica Yaneth Vásquez Palabio

3

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 108

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.2513

**Longitud:** -75.54029

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 1

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: 20

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Beatriz Elena Ospina



Documento Firmado  
Digitalmente # 202207041427



4

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 109

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25104

**Longitud:** -75.54032

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 1

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:**  
Mampostería de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Olivia Ospina

5

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 1109

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25094

**Longitud:** -75.54019

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 0

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:**  
Mampostería de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Leonel Mejía López



Documento Firmado  
Digitalmente # 20220443407



6

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 1109 Dirección de referencia:

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25094

**Longitud:** -75.54019

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 0  
**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:**  
Mampostería de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Yeison Steven Mejía

7

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 127

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.25094

**Longitud:** -75.54019

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 0  
**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Nelson Palacio



Documento Firmado  
Documento: # 2022010100017



31

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 12  
Interior 120

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6 25091

**Longitud:** -75 54008

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 1

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Vivienda desocupada para el momento de la visita. Revisita FT 87165.

32

**Dirección:** Calle 57 B # 17 B - 26  
Interior 1107

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6 25076

**Longitud:** -75 54015

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 0

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Vivienda deshabitada para el momento de la visita.



Documento Firmado  
Firmamento: #26223045437



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

33

**Dirección:** Calle 57 B # 17 A - 26  
Interior 1112

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6 25094

**Longitud:** -75 54019

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 0

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Llanaditas

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 8 villa hermosa

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Otro

## INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Angi Valeria Vasquez.

# Recomendaciones

## Propietario

A los habitantes y/o Propietarios de las viviendas referenciadas en la sección de Elementos Expuestos del presente informe técnico, se les recomienda realizar una evacuación de las estructuras, de tal forma que:

- Las viviendas referenciadas en Elementos Expuestos con recomendación de Evacuación Definitiva, se les informa que dadas las condiciones de riesgo evidenciadas por la materialización del fenómeno amenazante, se recomienda realizar un desmonte controlado de las estructuras, teniendo en consideración que la posible expansión lateral o retrogresiva del movimiento en masa podría implicar un colapso de las viviendas y una posible pérdida de la vida de los habitantes. Así mismo, se les informa que, dadas las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del sector se recomienda realizar un estudio detallado de la zona, que indique las condiciones geométricas de estabilidad para los predios afectados por el movimiento en masa considerando el Acuerdo Metropolitano 009 del 2012 "Directrices y lineamientos para la elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos, hidroclimáticos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá", además, se recomienda analizar las condiciones de hidráulica superficial para el diseño de las redes de flujo superficial por el agua escorrentía que atraviesa el predio. Estos estudios y posteriores procesos constructivos deben ser acordes a la normatividad vigente, es decir, el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10), realizados por personal idóneo y capacitado, y bajo la asesoría e inspección de un ingeniero civil o profesional en áreas afines que garantice la estabilidad. Se les reitera que la evacuación definitiva se les recomienda dado la posibilidad de expansión lateral y futura afectación del movimiento en masa a las viviendas y no sobre una condición de restricción en el uso del suelo del POT.



Documento Firmado  
Digitalmente # 20220744447





**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

- Las viviendas referenciadas en la sección de Elementos Expuestos con evacuación temporal se les recomienda evacuar hasta que se realice el esmorte controlado de las estructuras colapsadas y se realicen las medidas de mitigación y las intervenciones necesarias y pertinentes en el talud afectado anteriormente mencionado, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo, adicionalmente se recomienda implementar obras de drenaje y captación de aguas, para garantizar el adecuado manejo y disposición de las aguas de escomenta.

De igual forma se les reitera para su conocimiento el Artículo 2º del Capítulo 1 de la Ley 1523 de 2012 "De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano... Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades."

**Empresas Públicas de MEDELLIN**

Edificio epm - carrera 58 # 42 - 125

Para su conocimiento y fines pertinentes, se recomienda realizar visita al lugar referenciado, con el fin de evaluar el estado actual las redes externas y los postes de luz colapsados en el talud, la cual se pueden encontrar expuestas a causa del movimiento en masa y actuar según sus competencias.

**Inspección 8A Villa Hermosa**

Ci 65 n°40-20

Para su conocimiento y actuación según su competencia, como autoridad con presencia en el territorio, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de este informe, con el fin de reducir los niveles de riesgo.

**Departamento Administrativo de Planeación**

Ci. 44 n°52-166 piso 8

Para su conocimiento y fines pertinentes, se les recomienda reevaluar en el sector de la emergencia la categoría de Amenaza por Movimientos en Masa, dado la materialización del escenario de riesgo, para así actuar según sus competencias.

**Secretaría de Inclusión Social y Familia - Comisión Social de Emergencia**

Ci 57 n°45-129

Para su conocimiento y actuación según su competencia ante la recomendación de evacuación temporal y definitiva. (La comisión social de emergencia fue activada durante la atención al evento)

**Secretaría de Infraestructura Física**

Ci. 44 n° 52 - 166-piso 9

Para su conocimiento y fines pertinentes, se recomienda realizar una visita al lugar referenciado, con el fin de evaluar el estado de los senderos peatonales posiblemente ubicados en el sector del colapso estructural de las viviendas anteriormente mencionadas y realizar las intervenciones necesarias a que haya lugar con el fin de garantizar la movilidad de los habitantes.



Documento Firmado  
Digitalmente • 202203041407



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

# Consolidado final

EVACUACIONES TEMPORALES: 10 | EVACUACIONES DEFINITIVAS: 23 | PERSONAS MUERTAS: 0 | PERSONAS LESIONADAS: 0

Debe aclarar que esta visita de inspección técnica es de carácter visual, por lo tanto, la evaluación es limitada y no impide que posteriormente se puedan presentar situaciones que se escapen del alcance de esta valoración. Es importante tener presente el siguiente artículo de la ley 1523 de 2012: "Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades".

Nombre: David Garcés Mesa

Profesión: Ingeniero geólogo.  
Especialista en IA.

Funcionario que atiende:



Alcaldía de Medellín

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y en aras de proteger la vida e integridad de las personas, se puntualiza entonces la necesidad de adoptar una Orden de Policía por parte de esta Agencia Administrativa, establecida en los siguientes fundamentos normativos.

## FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Empezaremos por señalar que la función de policía surge del principio constitucional en el artículo 2°, inciso 2° de la Constitución Nacional que impone a las autoridades de la República la obligación de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; y es precisamente en virtud de aquel postulado que se posibilita a las autoridades de policía administrativa el regular los derechos y libertades de los ciudadanos en aras de mantener el orden público interno y la pacífica convivencia social propendiendo por el bienestar general.

Esta limitación se ejerce, entre otras cosas, mediante la expedición de regulaciones generales del comportamiento ciudadano, en virtud del denominado poder de policía, cuyo acatamiento corresponde verificarse a través del ejercicio de la función de policía dentro de los marcos allí impuestos.

Consecuente con estos postulados, el legislador, mediante la Ley 1801 del 29 de julio de 2016<sup>1</sup>, definió así la Función de Policía: "**Función de Policía.** Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos

<sup>1</sup> Artículo 16° de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016. Mediante el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.



Documento Firmado  
Digitalmente # 202200441017







generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía.”

De la misma manera, se brindaron instrumentos jurídicos para que las autoridades de policía, cumplieren de manera efectiva su función, a través de lo que se denominó medios de policía<sup>2</sup>, entre los cuales se definió la Orden de Policía como medio inmaterial así<sup>3</sup>: **“La orden de policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla.”**

En el caso que nos ocupa, la Comisión Técnica del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD, en inspección técnica realizada el 11 de noviembre de 2022, a los inmuebles ubicados en la **Calle 57 B No. 17 A 26, interior 107, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 113, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 108, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 109, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1109, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1109 (Dirección de referencia), Calle 57 B No. 17 A 26, interior 127, Calle 57 B No. 17 A 12, interior 120, Calle 57 B No. 17 B 26, interior 1107, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1112**, del barrio Llanaditas, Comuna 8 Villa Hermosa de la ciudad de Medellín, informe técnico que describe y estableció mediante Informe Técnico **99714 de 2022**, que el mencionado inmueble se encuentran en una zona de influencia determinada con **RIESGO ALTO** y emitió la recomendación de **EVACUACIÓN TEMPORAL** hasta que sea intervenido y se garantice la estabilidad de la vivienda.

El artículo 1° de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016<sup>4</sup>, establece el objeto del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cual reza: “Las disposiciones previstas en este Código son de **carácter preventivo** y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el Ordenamiento Jurídico vigente.” (negrilla por fuera del texto original)

El artículo 2° del Capítulo I de la Ley 1523 de 2012<sup>5</sup> establece la corresponsabilidad en la Gestión del Riesgo, el cual expresa: “(...) La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. (...) por su parte, **los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.**” (negrilla por fuera del texto original)

Se le recomienda realizar las gestiones necesarias de cancelación de suscripción de los servicios públicos radicando un oficio en el sótano del Edificio Inteligente de EPM, dicha cancelación de suscripción y retiro de servicios públicos a partir de la recomendación de EVACUACION TEMPORAL del predio, **Secretaría de Inclusión Social y Familia**; Para su conocimiento y actuar según competencias, **Inspección 8A Villa Hermosa**; Notificación y acompañamiento en la evacuación temporal del inmueble. .

<sup>2</sup> Artículo 149° Ibidem

<sup>3</sup> Artículo 150° Ibidem

<sup>4</sup> Artículo 1° Ibidem.

<sup>5</sup> Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.



Documento Firmado  
Digitalmente # 202200540427



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Sin más consideraciones, **EL INSPECTOR OCHO A DE POLICÍA URBANO DE PRIMERA CATEGORÍA**, en ejercicio de la función de policía establecida en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Ordenar a los señores **PROPIETARIOS, RESPONSABLES Y DEMAS OCUPANTES DE LOS INMUEBLES**, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 107, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 113, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 108, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 109, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1109, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1109 (Dirección de referencia), Calle 57 B No. 17 A 26, interior 127, Calle 57 B No. 17 A 12, interior 120, Calle 57 B No. 17 B 26, interior 1107, Calle 57 B No. 17 A 26, interior 1112, del barrio Llanaditas, Comuna 8 Villa Hermosa de la ciudad de Medellín, informe técnico que describe, la **EVACUACIÓN TEMPORAL** de los inmuebles a fin de garantizar la integridad física de los habitantes, lo anterior teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica del DAGRD a través del Informe Técnico 99714 de 2022.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Enterar a los señores **PROPIETARIOS, RESPONSABLES Y DEMAS OCUPANTES DE LOS INMUEBLES** referenciado en el artículo primero de la presente Orden de Policía, que de no cumplirse con la presente orden, en el evento de presentarse algún hecho posterior, será responsable de la consecuencia del desacato a la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la medida por la entidad municipal.

**ARTÍCULO TERCERO.** Hacer saber a los señores **PROPIETARIOS, RESPONSABLES Y DEMAS OCUPANTES DEL INMUEBLE** referenciado en el artículo primero de la presente Orden de Policía, que en caso de renuencia en el cumplimiento de la presente orden, se dará aplicación al artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala: "Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y éste se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos que correspondan al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que aquélla incurra".

**ARTÍCULO CUARTO.** Realizar las gestiones necesarias ante las cajas de compensación familiar (**COMFAMA** ubicada en la Carrera 45 No.49A -16 Plazoleta de San Ignacio, **COMFENALCO** ubicada en la Carrera 50 No. 53- 42 entre Maracaibo y Caracas, etc.) o por medio de **ISMED** ubicado en la calle 47D No. 75- 240, Subsidios para mejoramiento de vivienda; de igual manera continuar con la orientación y acompañamiento brindado por la **Secretaría de Inclusión Social y Familia** ubicada en la Calle 65 No. 50A -85, teléfono 3855555 extensión 7150 y 7143, para lo pertinente.

**ARTÍCULO QUINTO.** Enviar copia de la presente Orden de Policía al Concejo de Medellín y al DAGRD para los fines subsiguientes.



Documento Firmado  
Digitalmente # 20220514117



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

**ARTÍCULO SEXTO. ALCANCE PENAL.** Acorde con lo establecido en el Artículo 224 de la citada Ley, el (a) que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes contenidas en esta decisión impartida por la autoridad de Policía, dispuestas al finalizar el proceso verbal abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal, que se transcribe:

"ARTICULO 454. *FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE POLICÍA.*  
<Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

Cordialmente,

**ROGELIO URIBE GONZALEZ**  
**INSPECTOR DE POLICIA URBANA DE 1A. CAT**



Documento Firmado  
Documento: # 202200143407

