



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**INSPECCIÓN DE POLICÍA 8ª
CALLE 65 No. 40-20
VILLA HERMOSA
MEDELLÍN**


**TELÉFONO DE CONTACTO:
3205126319**

202330004451

31/01/2023

NO CONTESTA, NOTIFICAR EN PÁGINA

**SEÑORA
LAURA VANESSA MACHADO,
CALLE 57 AA No. 24 BB 86,
PISO 2, LOS MANGOS,
MEDELLÍN**



* 2 0 2 3 3 0 0 0 4 4 5 1 *

Medellín, 06/01/2023

Señora
LAURA VANESSA MACHADO
Calle 57 AA No. 24 BB 86, segundo piso

ASUNTO: Requerimiento cumplimiento de las recomendaciones dadas en la Ficha Técnica 95055 de 2022 del DAGRD.

Respetados señores propietarios y /o responsables del inmueble de referencia.

La Inspección Ocho "A" de Policía Urbana de Primera Categoría, en ejercicio de sus labores preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de una calamidad pública, se permite requerirle a usted con la finalidad de que se sirva acatar las recomendaciones técnicas dadas en la ficha técnica del asunto, suscrita por el doctor JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL, Subdirector de Conocimiento y Reducción de Riesgo del DAGRD, como resultado de visita técnica realizada al inmueble ubicado en la Calle 57 AA No. 24 BB 86, segundo piso, barrio Los Mangos, comuna 8 de esta ciudad.

1

Elementos expuestos

1

Dirección: Calle 57 AA # 24 BB - 86
(piso 2)

Punto de referencia:

Latitud: 6.24739

Longitud: -75.54655

Tipo de elemento expuesto:
Edificación

Número de pisos: 3

Número de sótanos: 1

Barrio: Los mangos

Clasificación de riesgo por POT: Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

Clasificación: Residencial

Material: Mampostería

Comuna: Comuna 8 villa hermosa

Zona de retiro: Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

Sistema estructural: Muros de carga

Tipología de cubierta: Eternit

INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

Tipo de evacuación: No requiere



Documento Firmado
Digitalmente: # 202330004451



Recomendaciones

Proletario

del lote ubicado contiguo a la vivienda con nomenclatura calle 57AA # 24BB-86 se recomienda retirar el material deslizado y la perfilería metálica aun en pie por riesgo que esta pueda ocasionar en caso de un desplome de los elementos, también se recomienda construir una cañuela en concreto para recoger las aguas provenientes del talud, e impermeabilizar el muro en toda su longitud a una altura de un metro, utilizando productos de buena calidad y ejecutado con personal idóneo

Solicitante

Para su conocimiento, Email: vanematias2012@gmail.com

Inspección 8A Villa Hermosa

Cll.65 n°40-20

Para su conocimiento y actuación según su competencia, como autoridad con presencia en el territorio, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de este informe técnico, y contribuir a la reducción de los niveles de riesgo.

Consolidado final

EVACUACIONES TEMPORALES: 0 | EVACUACIONES DEFINITIVAS: 0 | PERSONAS MUERTAS: 0 | PERSONAS LESIONADAS: 0

2

Cabe aclarar que esta visita de inspección técnica es de carácter visual, por lo tanto, la evaluación es limitada y no impide que posteriormente se puedan presentar situaciones que se escapan del alcance de esta valoración. Es importante tener presente el siguiente artículo de la ley 1523 de 2012: "Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades".

Nombre: **Luis Fernando Marín Yepes**

Profesión: **Tecnólogo en Construcciones Civiles**

Funcionario que atendió



Alcaldía de Medellín



Documento Firmado Digitalmente: # 202330004451





Alcaldía de Medellín
 Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Las recomendaciones antes descritas deberán ser realizadas por el propietario y/o responsable del inmueble, o por la administración de la urbanización, edificio o unidad residencial en caso de tratarse de una propiedad horizontal, pues no está dentro de las competencias legales de esta entidad administrativa, asumir con recursos propios obligaciones de particulares, razón por la cual este despacho a través de este escrito, se permite notificarlo y requerirlo para que dé cumplimiento a las recomendaciones dadas en la ficha técnica de la cual se le remitió copia a usted, con la finalidad de mitigar la posible evolución del estado en que se encuentra el inmueble.

El artículo 1° de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016¹, establece el objeto del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual reza: "Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el Ordenamiento Jurídico vigente." (Negrilla por fuera del texto original)

El artículo 2° del Capítulo I de la Ley 1523 de 2012² establece la corresponsabilidad en la Gestión del Riesgo, el cual expresa: "(...) La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. (...) por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades." (Negrilla por fuera del texto original)

Cuando se trate de una conducta que contrarie a la integridad urbanística, se actuará de conformidad a Ley 1801 de 2016, título XIV, capítulo I, desde el artículo 135 hasta el artículo 141, siendo este despacho inicialmente solo un mero apreciador de dichas infracciones toda vez que quien determina si al interior de dicha edificación se está presentando algún tipo de irregularidad urbanística, es la **Secretaría de Control y gestión territorial**, entidad competente quien a través de sus profesionales efectúan las respectivas visitas técnicas e informarán al despacho correspondiente sobre la existencia o no de alguna infracción urbanística.

3

El anterior requerimiento se realiza para el cumplimiento de los fines pertinentes.

Cordialmente,

ROGELIO URIBE GONZALEZ
INSPECTOR DE POLICIA URBANA DE 1A. CAT

Elaboró PAOLA ANDREA RAMÍREZ S. Secretaría Inspección 8A	Aprobó ROGELIO URIBE GONZÁLEZ Inspector 8A
---	---

¹ Artículo 1° Ibídem.

² Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.



Documento Firmado Digitalmente: # 202330004451



Alcaldía
Municipal de Bogotá
Calle...

La recomendación de este estudio de
impulso a por el nivel de la
de una propiedad horizontal, que se
realizaba, según con relación a
después a través de este estudio, se
las recomendaciones dadas en la lista
de la tabla general de evolución del...

El estudio de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, que modifica la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la...

El estudio de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, que modifica la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la...

El estudio de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, que modifica la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la...

El estudio de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, que modifica la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la...

firmado



ROBERTO URIBE GONZALEZ
INSPECTOR DE LA OFICINA DE
ASISTENCIA TECNICA
BOGOTA

El estudio de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, que modifica la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la
estructura de la ley 1712 del 20 de
diciembre de 2014, para la...



0000