



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



* 2 0 2 2 3 0 5 0 9 0 8 9 *
Medellín, 24/11/2022

Señores

COMUNIDAD

Dirección: No aporta

Teléfono: No aporta

Correo electrónico: No aporta

Medellín

Asunto: Respuesta atención a consignas 12, 13 y 14 del 20/01/2022.

Cordial saludo:

Atendiendo a las inquietudes presentadas por usted el 20/01/2022, las cuales quedaron registradas con los números de consigna 12, 13 y 14, en las cuales se ponía en conocimiento a este despacho de las siguientes irregularidades:

Consigna 12: Verificar la existencia de un deposito ubicado en la calle 56EE # 17B – 09, en el cual los residuos sobrantes son arrojados a la quebrada.

Consigna 13: Verificar los bajantes que conducen el agua lluvia que no llegan directamente a la quebrada, del inmueble ubicado en la calle 56EE # 17B – 47.

Consigna 14: Verificar en la dirección calle 56EE # 17B – 39, de donde están arrojando las basuras a la quebrada.

Le informo que el Auxiliar Administrativo adscrito a esta dependencia realizó visita de inspección ocular donde hablo con el señor Arnoldo Arango y no se encontró ninguna novedad, el deposito estaba ordenado, con los documentos al día y no se observó basuras en la quebrada; también hablo con el señor Robinson Quintero, el cual se comprometió a arreglar las tuberías para que lleguen hasta la quebrada para no perjudicar a nadie y a hablar con inquilinos para que no continúen arrojando las basuras a la quebrada.



Documento Firmado
Digitalmente: # 202230509089



Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

En este orden de ideas, ante el hecho que no existe ninguna conducta objeto de medida correctiva, no se abrirá ningún proceso, en caso de continuar con estas conductas o surgir unas nuevas, le solicitamos informar a este Despacho para proceder con el respectivo trámite.

Cordialmente,

JOHN FREDY PINZON ATEHORTUA
INSPECTOR DE POLICIA URBANA DE 1A. CAT
Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia

Proyectó: Adriana Muriel
Secretaria



Documento Firmado
Digitalmente: # 202230509089

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCION 8B - VILLATINA

7^a

CONSIGNAS # 12.

Fecha de atención 20/01/2022

Nombre y Apellidos SECTOR , COMUNIDAD Sexo MASCULINO Barrio VILLATINA
Comuna COMUNA 08: VILLA HERMOSA , Dirección de la actividad CALLE 56EE 17B
09

Télefono

Descripción:

VERIFICAR SI EN LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA EXISTE UN DEPOSITO EN EL CUAL LOS RESIDUOS SOBRANTES SON TIRADOS A LA QUEBRADA (COSTALES Y BASURA). POR PARTE DEL SEÑOR ARNOLDO ARANGO Y SUS TRABAJADORES, DE SER ASÍ SENSIBILIZAR AL DUEÑO O ADMINISTRADOR DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE CUIDAR LAS QUEBRADAS CON EL FIN DE QUE ESTAS NO SE DESBORDEN Y GENEREN UN RIESGO A LA COMUNIDAD. DE HACER CASO OMISO INFORMAR A ESTE DESPACHO.

ADRIANA MARIA MURIEL RUIZ
Funcionario Radicador

Reinaldo
01-11-2022.



Alcaldía de Medellín

**SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCION 8B DE POLICIA URBANA
CALLE 52A12 – 66 INT 101
TELEFONO 2695400**

Medellín, 08 de febrero de 2022

Doctor

CARLOS ARTURO DUQUE HIGUITA

Inspector Ocho "B" de Policía Urbana
Secretaría de seguridad y Convivencia
Medellín.

Asunto: depósito de materiales.

LA COMUNIDAD (Perjudicado)

Calle 56EE # 17B – 09 ARNOLDO ARANGO (Perjudicante)
CC.9859168
Cel.3226724262

Barrio: SOL DE ORIENTE

Respetado Doctor:

En atención a la consigna N°12 emanada por el despacho, me traslade a la dirección en mención, el día 07 de febrero de 2022 siendo 10:40 am, donde se solicita visita ocular a la dirección antes mencionada por un depósito de materiales en donde los trabajadores arrojan basuras y costales a la quebrada del sector.

En el momento de la visita se observa un depósito de materiales donde todo está al día, los permisos, los alrededores del local están limpios la quebrada no se encontró ninguna novedad que resaltar.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Se anexa registro fotográfico

CARLOS MARIO MUÑOZ JARAMILLO
Auxiliar Administrativo.



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66




www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Medellín, Antioquia, Colombia



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66





www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA





Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín




Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCION 8B - VILLATINA

CONSIGNAS #13

yla
Fecha de atención 20/01/2022

Nombre y Apellidos SECTOR , COMUNIDAD Sexo MASCULINO Barrio VILLATINA
Comuna COMUNA 08: VILLA HERMOSA , Dirección de la actividad CALLE 56EE 17B
47

Télefono

Descripción:

VERIFICAR LOS BAJANTES QUE CONDUCEN EL AGUA LLUVIA DEBIDO A QUE ESTOS NO LLEGAN DIRECTAMENTE A LA QUEBRADA SINO HASTA CIERTA PARTE, DE SER ASÍ SENSIBILIZAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN OCUPANDO EL INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA, TAMBIÉN SENSIBILIZARLOS DE QUE EN LAS QUEBRADAS NO SE PUEDEN TIRAR NI BASURAS NI ESCOMBROS DEBIDO A QUE ESTO PUEDE OCASIONAR QUE LA QUEBRADA SE DESBORDE. DE HACER CASO OMISO INFORMAR A ESTE DESPACHO, CONDUCTAS QUE LAS ESTA REALIZANDO EL SEÑOR ROBIN Y SUS INQUILINOS.

ADRIANA MARIA MURIEL RUIZ
Funcionario Radicador

Recibido
01-11-2022



Alcaldía de Medellín

Secretaría de Seguridad y Convivencia

**SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCION 8B DE POLICIA URBANA
CALLE 52A12 – 66 INT 101
TELEFONO 2695400**

Medellín, 08 de febrero de 2022

Doctor

CARLOS ARTURO DUQUE HIGUITA

Inspector Ocho "B" de Policía Urbana

Secretaria de seguridad y Convivencia

Medellín.

Asunto: BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.

LA COMUNIDAD (Perjudicado)

Calle 56EE # 17B – 47 ROBINSON QUITERO DIAZ (Perjudicante)

CC.98765565

Cel.3113106569

Barrio: SOL DE ORIENTE

Respetado Doctor:

En atención a la consigna N°13 emanada por el despacho, me traslade a la dirección en mención, el día 07 de febrero de 2022 siendo 10:40 am, donde se solicita visita ocular a la dirección antes mencionada por unos bajantes que conducen el agua lluvia donde están afectando las casas de abajo.

En el momento de la visita se observa una propiedad de cuatro plantas que en la parte de atrás tiene unos bajantes donde se observa que los bajantes no llegan hasta donde deben de llegar y el agua cae por el muro de la casa de abajo.

Se habla con el responsable el cual manifiesta que va a arreglar el problema para no perjudicar a nadie también se le comenta que le diga a los inquilinos que no arrojen basuras a la quebrada ya que esto de ser así acarrea a una multa ambiental por parte de la policía.

El perjudicado se compromete a estar muy atento para que esta situación no vuelva ocurrir

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Se anexa registro fotográfico



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66




www.mediellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Carlos Muñoz

CARLOS MARIO MUÑOZ JARAMILLO
Auxiliar Administrativo.



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Secretaría de Seguridad y Convivencia



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66





www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCION 8B - VILLATINA

ya

CONSIGNAS #14

Fecha de atención 20/01/2022

Nombre y Apellidos SECTOR , COMUNIDAD Sexo MASCULINO Barrio VILLATINA
Comuna COMUNA 08: VILLA HERMOSA , Dirección de la actividad CALLE 56EE 17B
39
Teléfono

Descripción:

VERIFICAR SI EN LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA ARROJAN LAS BASURAS A LA QUEBRADA POR PARTE DEL SEÑOR JORGE Y SUS INQUILINOS, DE SER ASÍ SENSIBILIZARLOS DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE CUIDAR LAS QUEBRADAS CON EL FIN DE QUE ESTAS NO SE DESBORDEN Y GENEREN UN RIESGO A LA COMUNIDAD. DE HACER CASO OMISO INFORMAR A ESTE DESPACHO.

ADRIANA MARIA MURIEL RUIZ
Funcionario Radicador

Recibido
01-11-2022



Alcaldía de Medellín

**SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCION 8B DE POLICIA URBANA
CALLE 52A12 – 66 INT 101
TELEFONO 2695400**

Medellín, 08 de febrero de 2022

Doctor

CARLOS ARTURO DUQUE HIGUITA

Inspector Ocho "B" de Policía Urbana
Secretaria de seguridad y Convivencia
Medellín.

Asunto: ARROJANDO BASURAS EN LA QUEBRADA.

LA COMUNIDAD (Perjudicado)

Calle 56EE # 17B – 39 JORGE

(Perjudicante)

Calle 56EE # 17B – 47 ROBINSON QUITERO DIAZ (Perjudicante)

CC.98765565

Cel.3113106569

Barrio: SOL DE ORIENTE

Respetado Doctor:

En atención a la consigna N°14 emanada por el despacho, me traslade a la dirección en mención, el día 07 de febrero de 2022 siendo 10:40 am, donde se solicita visita ocular a la dirección antes mencionada por arrojar basuras en la quebrada.

En el momento de la visita no había nadie en la dirección en mención indagando con los vecinos del sector me dijeron que hablara con el señor ROBINSON que era el responsable de la propiedad el cual manifestó que iba a hablar con los inquilinos para que no lo volvieran a hacer de ser así.

Como lo ratifico en la consigna #13 del 2022.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Se anexa registro fotográfico

CARLOS MARIO MUÑOZ JARAMILLO
Auxiliar Administrativo.



Secretaria de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-E de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Secretaría de Seguridad y Convivencia
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Unidad de Inspecciones de Policía
Inspección 8-B de Policía Urbana
Barrio VILLATINA
Calle 52A # 12-66



www.medellin.gov.co

