

03



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



• 2 0 2 2 3 0 4 8 6 0 9 6 •
Medellín, 10/11/2022

Señora
YURANI MONTOYA SEGURO
Carrera 28 No. 59 B 61, interior 105

ASUNTO: Requerimiento cumplimiento de las recomendaciones dadas en la Ficha Técnica 93574 de 2022 del DAGRD.

Respetados señores propietarios y /o responsables de los inmuebles de referencia.

La Inspección Ocho "A" de Policía Urbana de Primera Categoría, en ejercicio de sus labores preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de una calamidad pública, se permite requerirla a usted con la finalidad de que se sirva acatar las recomendaciones técnicas dadas en la ficha técnica del asunto, suscrita por el doctor JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL, Subdirector de Conocimiento y Reducción de Riesgo del DAGRD, como resultado de visita técnica realizada al inmueble ubicado en la Carrera 28 No. 59 B 61, interior 105, barrio Enciso, comuna 8 de esta ciudad.

Elementos expuestos

Dirección: Carrera 28 # 59 B - 61
Interior 105

Punto de referencia:

Latitud: 6.25141

Longitud: -75.54928

Tipo de elemento expuesto:
Edificación

Número de pisos: 3

Número de sótanos: 0

Barrio: Enciso

Clasificación de riesgo por POT: Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

Clasificación: Residencial

Material: Mampostería

Comuna: Comuna 8 villa hermosa

Zona de retiro: Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

Sistema estructural:
Mampostería simple

Tipología de cubierta: Placa aligerada

1

INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

Tipo de evacuación: No requiere



Documento Firmado
Electrónico # 20220440208





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Documento Firmado
Digitalmente # 21027304461706

