



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Medellín, 26/08/2022

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**  
**SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA**  
**INSPECCIÓN OCHO A DE POLICÍA URBANA DE PRIMERA CATEGORÍA**  
Medellín, veinticinco (25) de agosto (08) de dos mil veintidós (2022)

Expediente No. 0002-00021471-22

**ORDEN DE POLICÍA No. 37-M2**

"Por medio de la cual se ordena la evacuación de manera Temporal del inmueble que se describe"

**HECHOS**

Mediante el oficio No. 202220088791 el Doctor JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL, Líder de Proyecto de Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD, remite el informe con ficha Técnica 95627 de 2022 realizado por la Comisión Técnica de la entidad, según inspección técnica realizada el 19 de junio de 2022, a los inmuebles ubicados en la calle 66 C No. 41 A 46, interior 110, calle 66 C No. 41 A 46, interior 116, calle 66 C No. 41 A 46, interior 216, calle 66 C No. 41 A 46, interior 316, calle 66 D No. 41 A 43, calle 66 D No. 41 A 43 piso 2, calle 66 D No. 41 A 43, interior 301, calle 66 D No. 41 A 41, calle 66 D No. 41 A 39, calle 66 D No. 41 A 24, calle 66 D No. 41 A 26, del barrio La Mansión, comuna 8 Villa Hermosa de la ciudad de Medellín, informe técnico que describe:

## Elementos expuestos

**Dirección:** Calle 66 C # 41 A - 46  
Interior 110

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.26118

**Longitud:** -75.55337

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 2

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Placa aligerada

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Carlos Iván Calle, Teléfono: 3008583328.

Se reitera la recomendación de Evacuación Temporal dada en el informe técnico con ficha N° 95336



Documento Firmado  
Digitalmente • 20220826140



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Dirección:** Calle 66 C # 41 A - 46  
Interior 116

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.26121

**Longitud:** -75.55328

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3  
**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Eternit

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Gilma Coronado, Teléfono: 3005414248.  
Se reitera la recomendación de Evacuación Temporal dada en el informe técnico con ficha N° 95336.

**Dirección:** Calle 66 C # 41 A - 46  
Interior 216

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.26121

**Longitud:** -75.55328

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3  
**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Eternit

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Andrés Felipe Coronado, Teléfono: 3148746559.



Documento Firmado  
Digitalmente • 2022/02/16/14:51



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Dirección:** Calle 66 C # 41 A - 46  
Interior 316

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.2612

**Longitud:** -75.55328

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Eternit

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Javier Coronado, Teléfono: 3122309487

**Dirección:** Calle 66 D # 41 A - 43

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.26125

**Longitud:** -75.5532

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Teja Iviana

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Verónica Jiménez, Teléfono: 3106765488



Documento Firmado  
Digitalmente # 202220102340



**Dirección:** Calle 66 D # 41 A - 43  
Piso 2

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6 26125

**Longitud:** -75 5532

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Teja liviana

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Olga Lucía Tobón, Teléfono: 4872379.

**Dirección:** Calle 66 D # 41 A - 43  
Interior 301

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6 26125

**Longitud:** -75 5532

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Teja liviana

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Oscar Eduardo Lopera, Teléfono: 3107138203.



Documento Privado  
Documento # 202201902341



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Dirección:** Calle 66 D # 41 A - 41

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.26122

**Longitud:** -75.55313

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 4

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Teja de barro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Juan Esteban Pérez. Teléfono: 3218495502.

**Dirección:** Calle 66 D # 41 A - 39

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6.26121

**Longitud:** -75.55313

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 2

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: no se encuentra ubicado en la franja de retiro

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Teja de barro

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Luz Acíela Cardona. Teléfono: 3502658858.



Documento Firmado  
Digitalmente # 216228062140



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Commutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Dirección:** Calle 66 D # 41 A - 24

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6 2613

**Longitud:** -75 55302

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Eternit

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Sandra Mena Osano, Teléfono: 3136630690

**Dirección:** Calle 66 D # 41 A - 26

**Punto de referencia:**

**Latitud:** 6 26135

**Longitud:** -75 55299

**Tipo de elemento expuesto:**  
Edificación

**Número de pisos:** 3

**Número de sótanos:** 0

**Barrio:** Manrique oriental

**Clasificación de riesgo por POT:** Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

**Clasificación:** Residencial

**Material:** Mampostería

**Comuna:** Comuna 3 manrique

**Zona de retiro:** Faja retiro: 10

**Sistema estructural:** Muros de carga

**Tipología de cubierta:** Lámina de zinc

### INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

**Tipo de evacuación:** Temporal

**Observaciones:** Habitante: Jaime Martínez, Teléfono: 3124489625.



Documento Firmado  
Documento: #20220302140



# Recomendaciones

## Titular del Inmueble

A los habitantes y titulares de las unidades habitacionales identificadas con direcciones:

1. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 130
2. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 236
3. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 137
4. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 140
5. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 141
6. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 108
7. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 100 Dirección de Referencia, Habitante: Andrés Calle
8. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 110
9. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 112
10. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 312
11. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 116
12. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 216
13. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 305
14. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 316
15. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 118
16. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 218
17. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 318
18. Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 122
19. Calle 66 D # 41 A – 43
20. Calle 66 D # 41 A – 43 Piso 2
21. Calle 66 D # 41 A – 43 Interior 301
  
22. Calle 66 D # 41 A – 41
23. Calle 66 D # 41 A – 39
24. Calle 66 D # 41 A – 24
25. Calle 66 D # 41 A – 20

Se recomienda como medida preventiva realizar la Evacuación Temporal de las edificaciones, hasta que se realicen las intervenciones correctivas necesarias y pertinentes para garantizar el correcto estado, funcionamiento y capacidad hidráulica de la quebrada, con el fin de evitar que se sigan presentando los desbordamientos e inundaciones presentadas.

Una vez sea solucionada la problemática de desbordamientos e inundaciones presentadas, se recomienda la ejecución de intervenciones correctivas encaminadas a la reparación, rehabilitación estructural y mantenimiento en general de las edificaciones.

Se recomienda realizar los respectivos trabajos de limpieza en las viviendas afectadas con el fin de recuperar las condiciones óptimas de habitabilidad.

Se recomienda permanecer en constante monitoreo y realizar jornadas de aseo en el cauce de la quebrada con el fin de mitigar las posibles afectaciones en la quebrada.

Estas intervenciones deben ser supervisadas y ejecutadas por el personal idóneo y capacitado, que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la normativa vigente y que garantice la estabilidad y correcto funcionamiento de las intervenciones a realizar.

Se recomienda solicitar ante las cajas de compensación familiar (COMFAMA ubicada en Carrera 45 No. 49 A – 16 Puzoleta San Ignacio, COMFENALCO ubicada en la Carrera 50 No. 53 – 43 entre Maracabo y Caracas, etc.) o por medio de ISVIMED ubicado en la calle 47 D No. 75 – 240, subsidios para mejoramiento de vivienda.

## Propietario

A los habitantes y titulares de la edificación identificada con dirección Calle 66 C # 41 A – 46 Interior 101.

Se recomienda realizar la Evacuación Definitiva de la edificación, con el fin de salvaguardar la integridad física de sus habitantes y sus bienes.

Se recomienda realizar la demolición y/o desmonte de la edificación y disposición final de los materiales resultantes. Tener en cuenta que se debe diligenciar en las Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios la suspensión de los servicios, además de la Secretaría de Hacienda la suspensión del impuesto predial.



Documento Firmado  
Digitalmente # 20220902141



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

**Solicitante**

Correo electrónico suministrado: gilmacoronado@hotmail.com

Para su conocimiento:

**Empresas Públicas de MEDELLIN**

E.O. Oficio epm - Carrera 58 # 42 - 125

Se recomienda de acuerdo con la programación de sus actividades y disponibilidad de personal, realizar visita técnica al lugar inspeccionado para verificar posibles afectaciones en las redes de alcantarillado las cuales están generando represamientos y devolución de las mismas, generando afectaciones a los habitantes del sector.

**Secretaría del Medio Ambiente**

Ci. 44 # 52 - 165

Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables

Para su conocimiento y fines pertinentes, se recomienda evaluar la posibilidad de realizar una visita al lugar referenciado, con el fin de evaluar el correcto estado, funcionamiento y capacidad hidráulica de la cobertura de la quebrada El Ahorrado y actuar según sus competencias.

Se recomienda analizar la viabilidad y/o posibilidad de acuerdo a sus recursos, personal y competencias, de realizar limpieza al cauce de la quebrada, así mismo evaluar la posibilidad de realizar intervenciones en el cauce de la quebrada con el fin de minimizar la problemática y de ser posible actuar según sus competencias.

Se recomienda estudiar la posibilidad y viabilidad de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la entidad, de realizar las intervenciones para la reducción del riesgo a que haya lugar en la margen derecha de la quebrada, tales como obras destinadas a la protección y estabilización de la misma, con el fin de evitar el progresivo desplazamiento de la masa de suelo hacia el cauce, ya que se presenta amenaza de obstrucción de la quebrada.

**Inspección 3 Parque Gaitán**

Ci. 37 # 70-82

Para su conocimiento y actuación según su competencia ante las recomendaciones de evacuaciones dadas.

Para su conocimiento y actuación según su competencia, como autoridad con presencia en el territorio, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de este informe técnico, con el fin de reducir los niveles de riesgo.

**Inspección 8A Villa Hermosa**

Ci. 65 # 40-20

Para su conocimiento y actuación según su competencia ante las recomendaciones de evacuaciones dadas.

Para su conocimiento y actuación según su competencia, como autoridad con presencia en el territorio, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de este informe técnico, con el fin de reducir los niveles de riesgo.

**Secretaría de Inclusión Social y Familia - Comisión Social de Emergencia**

Ci. 57 # 45-120

Para su conocimiento y actuación según su competencia ante las recomendaciones de evacuaciones dadas. Visita prioritaria a las viviendas evacuadas y acompañamiento con el fin de revisar las garantías proporcionadas por el municipio. (La comisión social de emergencia fue activada durante la atención del evento).

**Secretaría de Desarrollo Económico**

E.O. PLAZA de la Libertad torre a-piso 14

Para su conocimiento y fines pertinentes, dado el escenario de riesgo, se recomienda cesar labores en la unidad productiva, en este caso peluquería ubicada en la dirección Calle 66 C # 41 A - 46 Interior 137 (Jorge Ezequiel, teléfono: 3145449687), se recomienda acorde a sus competencias evaluar la viabilidad de realizar un acompañamiento.



Documento Firmado  
Digitalmente: # 202203031001



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55. Medellín - Colombia







## Consolidado final

EVACUACIONES TEMPORALES: 25 | EVACUACIONES DEFINITIVAS: 1 | PERSONAS MUERTAS: 0 | PERSONAS LESIONADAS: 0

Debe aclarar que esta visita de inspección técnica es de carácter visual, por lo tanto, la evaluación es limitada y no impide que posteriormente se puedan presentar situaciones que se escapen del alcance de esta valoración. Es importante tener presente el siguiente artículo de la ley 1523 de 2012: "Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendase conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades".

Nombre: **Kevin Stiven Betancur Cardona**

Profesión: **Ingeniero Civil, Especialista en Vías.**

Funcionario que atendió:



Alcaldía de Medellín

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y en aras de proteger la vida e integridad de las personas, se puntualiza entonces la necesidad de adoptar una Orden de Policía por parte de esta Agencia Administrativa, establecida en los siguientes fundamentos normativos.

### FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Empezaremos por señalar que la función de policía surge del principio constitucional en el artículo 2°, inciso 2° de la Constitución Nacional que impone a las autoridades de la República la obligación de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; y es precisamente en virtud de aquel postulado que se posibilita a las autoridades de policía administrativa el regular los derechos y libertades de los ciudadanos en aras de mantener el orden público interno y la pacífica convivencia social propendiendo por el bienestar general.

Esta limitación se ejerce, entre otras cosas, mediante la expedición de regulaciones generales del comportamiento ciudadano, en virtud del denominado poder de policía, cuyo acatamiento corresponde verificarse a través del ejercicio de la función de policía dentro de los marcos allí impuestos.

Consecuente con estos postulados, el legislador, mediante la Ley 1801 del 29 de julio de 2016<sup>1</sup>, definió así la Función de Policía: "**Función de Policía.** Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos

<sup>1</sup> Artículo 16° de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016. Mediante el cual se expide el Código Nacional de Policía y



Documento Firmado  
 Legitimado: #20220302340





Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía.”

De la misma manera, se brindaron instrumentos jurídicos para que las autoridades de policía, cumplieren de manera efectiva su función, a través de lo que se denominó medios de policía<sup>2</sup>, entre los cuales se definió la Orden de Policía como medio inmaterial así<sup>3</sup>: **“La orden de policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla.”**

En el caso que nos ocupa, la Comisión Técnica del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD, en inspección técnica realizada el 19 de junio de 2022, a los inmuebles ubicados en la calle 66 C No. 41 A 46, interior 110, calle 66 C No. 41 A 46, interior 116, calle 66 C No. 41 A 46, interior 216, calle 66 C No. 41 A 46, interior 316, calle 66 D No. 41 A 43, calle 66 D No. 41 A 43 piso 2, calle 66 D No. 41 A 43, interior 301, calle 66 D No. 41 A 41, calle 66 D No. 41 A 39, calle 66 D No. 41 A 24, calle 66 D No. 41 A 26, del barrio La Mansión, Comuna 8 Villa Hermosa de la ciudad de Medellín, informe técnico que describe y estableció mediante Informe Técnico **95627 de 2022**, que el mencionado inmueble se encuentran en una zona de influencia determinada con **RIESGO MEDIO-BAJO** y emitió la recomendación de **EVACUACIÓN TEMPORAL** hasta que sea intervenido y se garantice la estabilidad de la vivienda.

El artículo 1° de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016<sup>4</sup>, establece el objeto del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual reza: “Las disposiciones previstas en este Código son de **carácter preventivo** y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el Ordenamiento Jurídico vigente.” (negrilla por fuera del texto original)

El artículo 2° del Capítulo I de la Ley 1523 de 2012<sup>5</sup> establece la corresponsabilidad en la Gestión del Riesgo, el cual expresa: “(...) La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. (...) por su parte, **los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.**” (negrilla por fuera del texto original)

Se le recomienda realizar las gestiones necesarias de cancelación de suscripción de los servicios públicos radicando un oficio en el sótano del Edificio Inteligente de EPM, dicha cancelación de suscripción y retiro de servicios públicos a partir de la recomendación de EVACUACION TEMPORAL del predio. **Secretaría de Inclusión Social y Familia:** Para su conocimiento y actuar según competencias. **Inspección 8A Villa Hermosa:** Notificación y acompañamiento en la evacuación temporal del inmueble. .

Convivencia.

<sup>2</sup> Artículo 149° Ibidem

<sup>3</sup> Artículo 150° Ibidem

<sup>4</sup> Artículo 1° Ibidem.

<sup>5</sup> Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.



Documento Firmado  
Digitalmente • 20220602144



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Sin más consideraciones, **EL INSPECTOR OCHO A DE POLICÍA URBANO DE PRIMERA CATEGORÍA**, en ejercicio de la función de policía establecida en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 y por autoridad de la Ley.

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Ordenar a los señores **PROPIETARIOS, RESPONSABLES Y DEMAS OCUPANTES DE LOS INMUEBLES**, ubicados en la calle 66 C No. 41 A 46, interior 110, calle 66 C No. 41 A 46, interior 116, calle 66 C No. 41 A 46, interior 216, calle 66 C No. 41 A 46, interior 316, calle 66 D No. 41 A 43, calle 66 D No. 41 A 43 piso 2, calle 66 D No. 41 A 43, interior 301, calle 66 D No. 41 A 41, calle 66 D No. 41 A 39, calle 66 D No. 41 A 24, calle 66 D No. 41 A 26, del barrio La Mansión, Comuna 8 Villa Hermosa de la ciudad de Medellín, informe técnico que describe, la **EVACUACIÓN TEMPORAL** del inmueble a fin de garantizar la integridad física de los habitantes, lo anterior teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica del DAGRD a través del Informe Técnico **95627 del 2022**.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Enterar a los señores **PROPIETARIOS, RESPONSABLES Y DEMAS OCUPANTES DE LOS INMUEBLES** referenciados en el artículo primero de la presente Orden de Policía, que de no cumplirse con la presente orden, en el evento de presentarse algún hecho posterior, será responsable de la consecuencia del desacato a la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la medida por la entidad municipal.

**ARTÍCULO TERCERO.** Hacer saber a los señores **PROPIETARIOS, RESPONSABLES Y DEMAS OCUPANTES DE LOS INMUEBLES** referenciados en el artículo primero de la presente Orden de Policía, que en caso de renuencia en el cumplimiento de la presente orden, se dará aplicación al artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala: "Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y éste se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos que correspondan al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que aquélla incurra".

**ARTÍCULO CUARTO.** Realizar las gestiones necesarias ante las cajas de compensación familiar (**COMFAMA** ubicada en la Carrera 45 No.49A -16 Plazoleta de San Ignacio, **COMFENALCO** ubicada en la Carrera 50 No. 53- 42 entre Maracaibo y Caracas, etc.) o por medio de **ISVIMED** ubicado en la calle 47D No. 75- 240, Subsidios para mejoramiento de vivienda; de igual manera continuar con la orientación y acompañamiento brindado por la **Secretaría de Inclusión Social y Familia** ubicada en la Calle 65 No. 50A -85, teléfono 3855555 extensión 7150 y 7143, para lo pertinente.

**ARTÍCULO QUINTO.** Enviar copia de la presente Orden de Policía al Concejo de Medellín y al DAGRD para los fines subsiguientes.

**ARTÍCULO SEXTO. ALCANCE PENAL.** Acorde con lo establecido en el Artículo 224 de la citada Ley, el (la) que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes contenidas



Documento Firmado  
Digitalmente # 20220902140



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

en esta decisión impartida por la autoridad de Policía, dispuestas al finalizar el proceso verbal abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal, que se transcribe:

"ARTICULO 454. FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE POLICÍA.  
<Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

Cordialmente,

ROGELIO URIBE GONZALEZ  
INSPECTOR DE POLICIA URBANA DE 1A. CAT



Documento Firmado  
Digitalmente # 25223192144