



* 2 0 2 2 3 0 5 6 1 9 9 4 *

Señor
DARÍO DE JESÚS OROZCO ATEHORTÚA
 Carrera 30 No. 59 A 25, interior 113

ASUNTO: Requerimiento cumplimiento de las recomendaciones dadas en la Ficha Técnica 93706 de 2022 del DAGRD.

Respetados señores propietarios y /o responsables del inmueble de referencia.

La Inspección Ocho "A" de Policía Urbana de Primera Categoría, en ejercicio de sus labores preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de una calamidad pública, se permite requerirla a usted con la finalidad de que se sirva acatar las recomendaciones técnicas dadas en la ficha técnica del asunto, suscrita por el doctor JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL, Subdirector de Conocimiento y Reducción de Riesgo del DAGRD, como resultado de visita técnica realizada al inmueble ubicado en la Carrera 30 No. 59 A 25, interior 113, barrio Enciso, comuna 8 de esta ciudad.

1

Elementos expuestos

Dirección: Carrera 30 # 59 A - 25
 Interior 113

Punto de referencia:

Latitud: 6.25109

Longitud: -75.55085

Tipo de elemento expuesto:
 Senderos

Barrio: Enciso

Clasificación de riesgo por POT: Grado amenaza: no se encuentra clasificado como zona de riesgo o alto riesgo no mitigable

Clasificación:

Material:

Comuna: Comuna 8 villa hermosa

Zona de retiro: Faja retiro: 15

INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

Tipo de evacuación: No requiere

Observaciones: Afectación en sendero peatonal para acceso de viviendas.



Documento Firmado
 Digitalmente: # 202230561994



Recomendaciones

Solicitante

Correo suministrado: wilsonorozco229@gmail.com

Para su conocimiento, se recomienda mantener un monitoreo constante del entorno, con el fin de evidenciar la posible generación de grietas de tracción, escarpes o deformaciones del terreno, que indiquen una inestabilidad del mismo, en caso de evidenciarse alguna de las situaciones descritas anteriormente, se recomienda realizar nuevamente una llamada al 123 (línea única de seguridad y emergencia).

Inspección 8A Villa Hermosa

Cil.65 n°40-20

Para su conocimiento y actuación según su competencia, como autoridad con presencia en el territorio, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de este informe, con el fin de reducir los niveles de riesgo.

Secretaría de Infraestructura Física

Cil. 44 n° 52 – 165-piso 9

Para su conocimiento y fines pertinentes, se recomienda realizar una visita al lugar referenciado, con el fin de evaluar el estado estructural del sendero peatonal anteriormente mencionado y realizar las intervenciones necesarias a que haya lugar con el fin de garantizar la estabilidad del mismo.

2

Consolidado final

EVACUACIONES TEMPORALES: 0 | EVACUACIONES DEFINITIVAS: 0 | PERSONAS MUERTAS: 0 | PERSONAS LESIONADAS: 0

Cabe aclarar que esta visita de inspección técnica es de carácter visual, por lo tanto, la evaluación es limitada y no impide que posteriormente se puedan presentar situaciones que se escapan del alcance de esta valoración. Es importante tener presente el siguiente artículo de la ley 1523 de 2012: "Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades".

Nombre: **David Garcés Mesa**

Profesión: **Ingeniero geólogo.
Especialista en IA.**

Funcionario que atendió



Alcaldía de Medellín



Documento Firmado
Digitalmente: # 202230561994





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

La recomendaciones antes descritas deberán ser realizadas por el propietario y/o responsable del inmueble, o por la administración de la urbanización, edificio o unidad residencial en caso de tratarse de una propiedad horizontal, pues no está dentro de las competencias legales de esta entidad administrativa, asumir con recursos propios obligaciones de particulares, razón por la cual este despacho a través de este escrito, se permite notificarlo y requerirlo para que dé cumplimiento a las recomendaciones dadas en la ficha técnica de la cual se le remitió copia a usted, con la finalidad de mitigar la posible evolución del estado en que se encuentra el inmueble.

El artículo 1° de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016¹, establece el objeto del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual reza: "Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el Ordenamiento Jurídico vigente." (Negrilla por fuera del texto original)

El artículo 2° del Capítulo I de la Ley 1523 de 2012² establece la corresponsabilidad en la Gestión del Riesgo, el cual expresa: "(...) La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. (...) por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades." (Negrilla por fuera del texto original)

Cuando se trate de una conducta que contrarie a la integridad urbanística, se actuará de conformidad a Ley 1801 de 2016, título XIV, capítulo I, desde el artículo 135 hasta el artículo 141, siendo este despacho inicialmente solo un mero apreciador de dichas infracciones toda vez que quien determina si al interior de dicha edificación se está presentando algún tipo de irregularidad urbanística, es la **Secretaría de Control y gestión territorial**, entidad competente quien a través de sus profesionales efectúan las respectivas visitas técnicas e informarán al despacho correspondiente sobre la existencia o no de alguna infracción urbanística.

3

El anterior requerimiento se realiza para el cumplimiento de los fines pertinentes.

Cordialmente,

ROGELIO URIBE GONZALEZ
INSPECTOR DE POLICIA URBANA DE 1A. CAT

| | |
|---|---|
| Elaboró PAOLA ANDREA RAMÍREZ S. Secretaría Inspección 8A | Aprobó ROGELIO URIBE GONZÁLEZ Inspector 8A |
|---|---|

¹ Artículo 1° Ibídem.

² Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.



Documento Firmado
Digitalmente: # 202230561994



SECRET
1950

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information and is not to be disseminated outside your office.

On 10/15/50, the source advised that he had observed a meeting of the [redacted] at [redacted] on 10/10/50. The meeting was held in a private residence and was attended by [redacted] and [redacted]. The purpose of the meeting was to discuss the [redacted] of the [redacted] and to determine the [redacted] of the [redacted].

The source further advised that the [redacted] of the [redacted] was [redacted] and that the [redacted] of the [redacted] was [redacted]. The source also advised that the [redacted] of the [redacted] was [redacted] and that the [redacted] of the [redacted] was [redacted].

The source also advised that the [redacted] of the [redacted] was [redacted] and that the [redacted] of the [redacted] was [redacted]. The source also advised that the [redacted] of the [redacted] was [redacted] and that the [redacted] of the [redacted] was [redacted].

The source also advised that the [redacted] of the [redacted] was [redacted] and that the [redacted] of the [redacted] was [redacted].

The source also advised that the [redacted] of the [redacted] was [redacted] and that the [redacted] of the [redacted] was [redacted].

The source also advised that the [redacted] of the [redacted] was [redacted] and that the [redacted] of the [redacted] was [redacted].

SECRET
1950

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information and is not to be disseminated outside your office.

On 10/15/50, the source advised that he had observed a meeting of the [redacted] at [redacted] on 10/10/50. The meeting was held in a private residence and was attended by [redacted] and [redacted]. The purpose of the meeting was to discuss the [redacted] of the [redacted] and to determine the [redacted] of the [redacted].