



Aspectos Generales

Nro. Ficha 00000113	Tipo de Ficha Ajuste Cartografico	Sub-Tipo de Ficha Ajuste Cartográfico por Inconsistencia
-------------------------------	---	--

Localización

CBML	10200010065	Tipo de Elemento	Lote
Comunal/ Corregimiento 10 - LA CANDELARIA	Barrio/Vereda 1020 - San Diego		
Instrumentos MED RíoSur	Polígonos de Tratamiento Z3_CN5_9 Consolidación Nivel 5		
Dirección	Cll 29 Crr 43	Matrícula	N/A

Solicitante

Nombre	MÓNICA VÁSQUEZ VÉLEZ	Dirección	Medellín	Radicado	202010169590
Correo	mvasquez@acreceer.com			Teléfono	3206921494
Asunto - Objeto					
Solicitud Cita Departamento Administrativo de Planeación					

Reglamentación

Sistema/Sub-Sistema	Temática	Tipo
Estructura ecológica		

Mapas a ajustar

2. Clasificación del suelo
3. Categorías del suelo de protección, producción y suburbano
4. Estructura ecológica principal
6. Amenazas por inundaciones

Situación

Sistema hidrógrafico - Modificación de alineamiento quebrada El Indio
Descripción El tramo de la quebrada El Indio, donde se ubica el predio identificado con CBML 10200010065, fue intervenido y alineado por la vía de la calle 29 con carrera 43 por lo que no es coherente con lo que muestra el mapa 4, Estructura Ecológica Principal. Esta información se encuentra sustentada, igualmente, en los permisos otorgados por elINDERENA a la unidad residencial Poblado de San Diego.



Imágenes de la Situación



Solución Propuesta

Descripción

Con base en los conceptos emitidos por el Inderna, el Departamento Técnico de Planeación Metropolitana, los planos con el alineamiento modificado de la quebrada El Indio, se aprueba la urbanización Poblado de San Diego, identificada con U-9548. Así mismo, se indica que la quebrada fue desviada y canalizada por la calle 29, vía que también es el acceso a la urbanización. Finalmente, el Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales a Quebrada indica que la quebrada El Indio en el sector antes mencionado estaba siendo modificada en su alineamiento con un box coulvert de 2,5m x 2,5 m y altura variable. Se concluye que se debe corregir en planos, este tramo de quebrada Las modificaciones antes mencionadas serán ajustadas en los siguientes mapas: 1, Mapa número 2, "Clasificación del suelo 2, Mapa número 3, "Categorías de suelo de protección, producción y suburbano 3, Mapa número 4, "Estructura Ecológica Principal 4, Mapa número 6, "Amenazas por Inundación"

Mapa Situación



Mapa Solución



Documentos

Documen | permiso q el Indio.pdf

Descripción

Documen | permiso q el Indio2.pdf





Descripción	
Documen	quebrada el indio alineamiento licencia.JPG
Descripción	
Documen	quebrada el indio nueva alinamiento.JPG
Descripción	
Documen	2-CdeIS_FICHA 133_ACTUAL.jpg
Descripción	
Mapa N. 2 Clasificación del suelo_Actual	
Documen	170005656717_Solicitud cita planeacion.pdf
Descripción	
Oficio anexo a solicitud 202010169590	
Documen	Oficio 202030232034.pdf
Descripción	
Respuesta a solicitud 202010169590	
Documen	permiso q el Indio Inderena.pdf
Descripción	
1,Permiso otorgados por el INDERENA para la modificacion de alineamiento	
2. Permiso de urbanización quebrada el Indio sección Urbanizaciones, Municipio de Medellín	
3.Permiso de urbanización quebrada el Indio, Departamento Tacnico, Municipio de Medellín	
4.Alineamiento Licencia Quebrada El Indio	
5.Detalle nuevo alineamiento Licencia Quebrada El Indio	
Documen	2-CdeIS_FICHA 133_PROPUESTA.jpg
Descripción	
Mapa N. 2_Clasificación del suelo_Propuesto	
Documen	3-CSPPyS_FICHA 113_ACTUAL.jpg
Descripción	
Mapa N. 3_Categorías del suelo de protección_Actual	
Documen	3-CSPPyS_FICHA 113_PROPUESTA.jpg
Descripción	
Mapa N. 3_Categorías del suelo de protección_Propuesto	
Documen	051-020 Geologia y Zonificacion Poblado de San Diego.pdf
Descripción	
Estudio Geológico y Zonificación Poblado de San Diego	
Documen	4-EEP_FICHA 113_ACTUAL.jpg

**Descripción**

Mapa N. 4_Estructura ecológica principal_Actual

Documen

4-EEP_FICHA 113_PROPUESTA.jpg

Descripción

Mapa N. 4_Estructura ecológica principal_Propuesto

Documen

6-AporInund_FICHA113_ACTUAL.jpg

Descripción

Mapa N. 6_Amenazas por inundaciones_Actual

Documen

6-AporInund_FICHA113_PROPUESTA.jpg

Descripción

Mapa N. 6_Amenazas por inundaciones_Propuesto

Documen

Plancha 227_Igac.jpg

Descripción

Plancha 227_Igac

Documen

Plancha 228_Igac.jpg

Descripción

Plancha 228_Igac

Documen

Plancha 227_Ptos criticos.jpg

Descripción

Plancha 227_Ptos criticos

Documen

Plancha 228_Ptos criticos.jpg

Descripción

Plancha 228_Ptos críticos

Tramite**Estado**

Sin Ficha

Edición

Revisión

Tramite

Terminado

Prioridad del trámite

Largo Plazo

Inmediato

Corto Plazo

Medio ☒ o**Ubicación**

Subdirección de Información

Equipo Juridico

Ajustes

Otra



Responsables

Julian David Ceballos López

Leonel de Jesús Rincón Morales

Observaciones

Usuario	Julian David Ceballos López	Fecha	28/08/2020
----------------	-----------------------------	--------------	------------

Observación

Se actualiza Ficha versión Final

Usuario	Julian David Ceballos López	Fecha	28/08/2020
----------------	-----------------------------	--------------	------------

Observación

Se actualiza la ficha.