

ASPECTOS GENERALES

Num. ficha Seleccione tipo ajuste

Tipo de ajuste

LOCALIZACIÓN

Comuna/Corregimiento

Barrio/Vereda

Dirección

Matrícula inmobiliaria

CBML

Area de Intervencion

Polígono
Tratamiento

REGLAMENTACIÓN

Acto Administrativo Objeto
de revision

N° de artículo

Estructura del DTS

Temática (Componente del POT)

Cuadro_c

NOMBRE DEL MAPA

14 14. Subsistema de patrimonio cultural inmueble

SITUACION Y PROPUESTA

Situación


Inconsistencia entre la edificación mencionada en el artículo 140 del POT - primer listado LICBIC (edificación residencial - Circular 76 # 39-29) y la edificación que se encuentra marcada en la cartografía (con dirección Circular 76 # 39-23).

Descripción de la situación

El predio localizado en la dirección Circular 76 # 39-23 se encuentra marcado en la cartografía protocolizada del POT como un Bien Valorado como patrimonial (que corresponde a los bienes en listado LICBIC), pero según el artículo 140, Bienes de Valor Patrimonial No Declarados, del POT, la edificación que cuenta con esta valoración (LICBIC) es la propiedad adyacente a esta, que se localiza en la dirección Circular 76 # 39-29, tal y como se evidencia en todos los documentos correspondientes al DTS y al Acuerdo 048 de 2014, dentro del primer listado LICBIC.

Esta situación responde a una inconsistencia entre articulado y la cartografía que deberá ser revisada y corregida en el mapa protocolizado 14. Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

Imágen de la situación actual




Solución a la situación encontrada

El predio con dirección Circular 76 # 39-23 (CBML 11080670018) no deberá estar marcado como Bien de Valor Patrimonial ya que actualmente no está incluido dentro del listado, y en cambio el predio aledaño a este, marcado con la dirección Circular 76 # 39-29 (CBML 11080670017) Sí deberá estar marcado con esta denominación, correspondiendo así la información del Acuerdo 048 de 2014 y la cartografía protocolizada del mismo.

Mapa que debe ajustarse: 14. Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

GRAFICO PROPUESTO



Descripción de los documentos adjuntos

1. Ficha 8. LICBIC Laureles - Version en word con información presentada en esta ficha.
2. Planos de situación actual en PDF
3. Plano situación propuesta en PDF
4. Oficio Rad. 201710206204 - Solicitud de información sobre predio marcado como LICBIC en Laureles.
5. Oficio de respuesta al Rad. 201710206204 (con Rad de salida 201730264613)

Cargar documentos adjuntos



ACTO ADMINISTRATIVO

Acto Administrativo

Nº acto
administrativo
generado

Fecha gaceta

Nº gaceta

Archivar en expediente
municipal

SOLICITANTE

Solicitud 201710206204

Solicitantes

Id SOLICITÁ	NOMBRE	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	FECHA	IDFICH
69	VICTORIA STEPHANIE VELASQUE	Calle 34 DD sur # 27d 90	victoriavelasquezvelez@gmail.com	3017171854	08/08/2017	134

Funcionario

MARIA CLARA RESTREPO

CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fecha

01/09/2017

Observaciones adicionales